

**ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ**  
**(Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ**  
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΜΕΓ/ΛΗ 22200  
ΤΗΛ.: - ΦΑΞ.: 27910 - 25680  
Αρ. Εγκρ. Πρωτ. Τρίπολης 138/29-8-97

**ΜΕΓ/ΛΗ: 10 - 10 - 2007**

**Αρ. Πρωτ. :**

**Προς:**  
**ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ.Ν.Σ / Δ.Ε.Η Α.Ε:**  
**κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Π.**

### **ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- Πρόκληση για τους εργαζόμενους - Τεράστιες ευθύνες της Ιεραρχίας.
- Απαξίωση και εγκατάλειψη πρόσφατων επενδύσεων στο «έλεος του Θεού».
- Βαρύτατη οικονομική επιβάρυνση.
- Εκτός λειτουργίας πλέον το μισό τμήμα των ταινιόδρομων του Συστήματος Σταθεροποίησης της 4<sup>ης</sup> Μονάδας του ΑΗΣ - Μ.

**Κύριε, Πρόεδρε & Διευθύνοντα Σύμβουλε,**

**Εδώ και ένα (1) μήνα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το σημείο εκφόρτωσης TP3, ο ταινιόδρομος κλειστού τύπου YN 43 / 53, 600 μέτρων και οι ταινίες YN 56 / 57 μετά το TP2 προς το TP3, μεταφοράς της τέφρας - γύψου του Συστήματος Σταθεροποίησης της Αποθείωσης της 4<sup>ης</sup> Μονάδας του ΑΗΣ Μεγ/λης.**

**Ο λόγος της παραπάνω εξέλιξης είναι η ύπαρξη προβλημάτων (καθίζηση εδάφους - φουσκώματα - μετατόπιση τμημάτων της εγκατάστασης).**

**Η βασική αιτία των προβλημάτων αυτών είναι η απόθεση αγόνων μαζών των ορυχείων και η απόθεση της τέφρας - γύψου που γίνεται σε πολύ μικρή απόσταση από το TP3.**

**Συνέπεια των παραπάνω θα είναι να ξηλωθεί το παραπάνω τμήμα με αποτέλεσμα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα (μόλις 7 - 8 χρόνια) να έχει καταργηθεί το μισό και πλέον τμήμα του Συστήματος Σταθεροποίησης.**

**Η παραπάνω κατάσταση δείχνει έμπρακτα πλέον:**

**Την απουσία στοιχειώδους σχεδιασμού και προγραμματισμού κατά την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία σημαντικών έργων των Μονάδων και τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών μελετών.**

**Την πλήρη αδιαφορία για λήψη έγκαιρα κατάλληλων λύσεων με τις ελάχιστες επιπτώσεις και το μικρότερο κόστος όταν παρουσιάζονται προβλήματα.**

## Οι εκτιμήσεις μας αυτές τεκμηριώνονται και από παρακάτω γεγονότα:

- Τον Αύγουστο του 2004 από την απόθεση αγόνων μαζών του Λ.Κ.Μ προέκυψαν καταστροφές στον ταινιόδρομο κλειστού τύπου YN 43 / 53 και YN 58 την ταινία YN 59 και το σημείο εκφόρτωσης TP (μετακινήσεις των βάσεων των πλαισίων των ταινιόδρομων - στραβωμένα πλαίσια - τεντωμένα ηλεκτρικά καλώδια, κ.λ.π).
- Τον Ιανουάριο του 2005 ξηλώθηκε ο ταινιόδρομος κλειστού τύπου YN 58 από το TP3 προς το TP 800 μέτρων, η ταινία YN 59 και το σημείο εκφόρτωσης TP.
- Ο ταινιόδρομος ανοικτού τύπου (OBC 400) από το σημείο εκφόρτωσης (SBC) των I, II, III Μονάδων 600 μέτρων, και σύνδεσης με την ταινία YN 58 - που πλέον δεν υπάρχει - δεν λειτούργησε ποτέ μέχρι σήμερα, έχει δε εγκαταλειφθεί έρμαιο των φυσικών συνθηκών ενώ σε ένα σημείο του έχει υποστεί τις συνέπειες της μετακίνησης του εδάφους και σε λίγο δεν θα διακρίνεται...

**Τα παραπάνω γεγονότα συνθέτουν το πάζλ των ευθυνών της Ιεραρχίας της Επιχείρησης και οδηγούν σε βάρος των συμφερόντων της Επιχείρησης και του Ενεργειακού Κέντρου της Μεγαλόπολης, επιδρώντας στην απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων και σε υπέρογκη οικονομική επιβάρυνση.**

## Από τα παραπάνω γεγονότα προκύπτουν τεράστια ερωτηματικά:

- Υπήρξε μελέτη συγκεκριμένου σημείου χωροθέτησης για την απόθεση της τέφρας - γύψου και άγονων μαζών των ορυχείων καθώς και των περιβαλλοντικών όρων και αν ναι, λήφθηκαν υπόψη κατά την κατασκευή των έργων και την λειτουργία του Συστήματος Σταθεροποίησης ;
- Πως αξιολογήθηκαν και αντιμετωπίστηκαν στις αρχές του 2005 τα προβλήματα που προέκυψαν έτσι ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς παρενέργειες για την εγκατάσταση και την Επιχείρηση ;
- Ποιο είναι το πραγματικό κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση από τις παραπάνω άστοχες ενέργειες ;
- Σε ποια επίπεδα της Ιεραρχίας αντιστοιχεί η ευθύνη για την λήψη των αποφάσεων, στην εκτέλεση των έργων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονταν, καθώς και για την περιβαλλοντική επιβάρυνση που εξέθεσαν ακόμη περισσότερο την Επιχείρηση στην τοπική κοινωνία ;
- Τηρούνται έστω και σήμερα οι όροι της περιβαλλοντικής μελέτης για την απόθεση τέφρας - γύψου ;

**Επιπρόσθετα σας επισημαίνουμε ένα πρόβλημα με σοβαρή διάσταση για την τοπική κοινωνία που δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά και αφορά την επιλογή του Χώρου Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων (Χ.Δ.Β.Α) - ερήμην της τοπικής κοινωνίας και στον οποίο εκφράζουμε την διαφωνία μας - αφού μετά από παλινωδία 2 - 3 σημείων, γίνεται με την ίδια προχειρότητα με αυτή που δημιούργησε τα παραπάνω προβλήματα σε χώρο παντελώς ακατάλληλο**

**Κύριε, Πρόεδρε & Διευθύνοντα Σύμβουλε,**

**Επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση σας για:**

- **Την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων προστασίας των συμφερόντων της Επιχείρησης, ενισχύοντας την απρόσκοπτη - με εναλλακτική δυνατότητα - λειτουργία του Συστήματος για την απόθεση τέφρας - γύψου.**
- **Την αναζήτηση και τον καταλογισμό ευθυνών προς κάθε κατεύθυνση για τα παραπάνω γεγονότα διάλυσης των εγκαταστάσεων και οικονομικής επιβάρυνσης της Επιχείρησης.**

**Αναμένουμε εκ μέρους σας τους τρόπους αντιμετώπισης του παραπάνω προβλήματος, επιφυλασόμενοι από την πλευρά μας για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια για την διασφάλιση των συμφερόντων της Επιχείρησης και των εργαζομένων.**

**Για το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η ΜΕΓ/ΛΗΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΜΑΝΤΗΣ ΑΘ.**

**ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ.**

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

**Διευθυντή ΑΗΣ-Μ: κ. ΒΑΚΡΙΝΟ Γ.**

**Διευθυντή ΔΚΜ: κ. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟ Π.**

**ΓΔ/ΟΡ: κ. ΜΕΛΑ Κ.**

**ΓΔ/Π: κ. ΜΙΖΑΝ Α.**

**Διευθυντή ΔΕΘ: κ. ΚΟΠΑΝΑΚΗ Ι.**

**Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρίπολης**

**Ε.Μ.Ν.Ε**

**Τμ. Τεχν. Υγ. Επιθ. Ν. Αρκαδίας του Σ.ΕΠ.Ε**

**ΓΕΝ.Ο.Π/Δ.Ε.Η - Κ.Η.Ε**

**Πολιτικά Κόμματα**

**Μ.Μ.Ε**